# GRUNDFOS GUIDE TO CAD DRAWINGS



# Please select your language





BE > THINK > INNOVATE >

0 14 4





. News	3
. What is a CAD drawing?	4
. Formats	5
. Views	6
. Importing CAD drawings into other software	7
5.1 AutoCAD	7
5.2 ProEngineer	7

# 1. News

Date	Product	Information
10.11.2006	S1, SE2, SE3, SV	S1, SV updated. SE2 renamed to S2, SE3 renamed to S3
31.07.2006	DME, DMS	Updated
23.06.2006	S1, SE2, SE3, SV	eDrawings, STEP, dxf and DWG files added
02.05.2006	SPK Japan	eDrawings, STEP, dxf and DWG files added
28.04.2006	Motors	eDrawings, STEP, dxf and DWG files added
28.04.2006	SPK	eDrawings, STEP, dxf and DWG files added
18.04.2006	S1, SV	eDrawings, STEP, dxf and DWG files added
07.02.2006	MTR Japan	eDrawings, STEP, dxf and DWG files added
07.02.2006	UP, UPS UPD, UPSD	Updated
06.02.2006	CH, CHN	Updated
06.02.2006	Unilift CC	eDrawings, STEP, dxf and DWG files added
26.01.2006	DME, DMS	Updated
20.01.2006	CR: CR, CRE, CRI, CRIE, CRN, CRNE, CTR, CRTE,	Updated



## 2. What is a CAD drawing?

The most important difference between a CAD drawing and other computer graphics is the way the CAD drawing is saved and used. Non-CAD computer images are bitmaps. Bitmaps are a grid made up of thousands of dots. Bitmap images can be handled by computers because computer screens and printers already "speak the language" of bitmaps, i.e. a map made up of tiny bits. A CAD drawing, however, is like a pencil drawing made up of lots of lines.

A CAD drawing is a vector image. Each line in the vector drawing is a mathematical curve. When you click the mouse to start and finish a line, the resulting line becomes a mathematical formula with a starting point, a finishing point, a thickness, a colour and a style (dashed, solid, dotted, etc.).



**Fig. 1** CAD drawing example of a CR 10-3 pump. There are no dimensions on the drawing because it is 1:1.

All Grundfos CAD drawings are 1:1 (fixed dimensions). They are intended to be incorporated in drawings of larger systems. Therefore you will not find dimensions on the CAD drawings. If you need a drawing with dimensions, please find the product in WebCAPS and look for "Dimensional Drawing".





# 3. Formats

There are a lot of different formats when working with CAD drawings. In Grundfos we have selected the following formats for free downloads.

- 2D dxf, Wireframe drawings
- 2D DWG, same as above, but saved in DWG format
- 3D DWG, Wireframe drawings (without surfaces)
- 3D STEP, Solid drawings (with surfaces)
- 3D E-drawing \*, eprt

 $\star$  You will need an eDrawing viewer to watch the files. A viewer can be downloaded from www.edrawingsviewer.com

Please note that Grundfos does not offer 3D drawings for all products.

# 4. Views

There are three different views in a 2D CAD drawing:

- 1. View A, front view
- 2. View B, top view
- 3. View C, left view



Fig. 3 2D views

There are no named views in a 3D drawing.



# 5. Importing CAD drawings into other software

### 5.1 AutoCAD

We recommend to use 2D or 3D DWG drawings.

The 3D DWG drawings is created from a STEP file. When you import the DWG drawings into AutoCAD, two parameters control how the drawing is presented:

- 1. DISPSILH
- 2. FACETRES

We recommend to set DISPSILH to 1. (Simply type DISPSILH in the command line and enter 1.) The DISPSILH parameter controls the look of the drawing.

FACETRES controls how "rough" the drawing is. A high value gives you a nice and smooth drawing, but the file becomes quite big.

If you have an AutoCAD ver. 2005 or newer, you can also import 3D STEP files.

#### 5.2 ProEngineer

If you want to use Grundfos drawings in ProEngineer, just rename the downloaded file to a file name with maximum 31 characters (no hyphens, full stops, blanks, etc.). In order to import a STEP drawing into ProEngineer, select "All files" in the "Open file" dialogue box.







1. Neuheiten	9
2. Was ist eine CAD-Zeichnung?	10
3. Formate	11
4. Ansichten	12
5. Import von CAD-Zeichnungen in andere Softwaren	13
5.1 AutoCAD	13
5.2 ProEngineer	13

# 1. Neuheiten

Datum	Produkt	Information
10.11.2006	S1, SE2, SE3, SV	S1, SV Aufdatieren. SE2 umbenannt in S2, SE3 umbenannt in S3
31.07.2006	DME, DMS	Aufdatieren
23.06.2006	S1, SE2, SE3, SV	E-Zeichnungen, STEP, dxf und DWG-Dateien hinzugefügt
02.05.2006	SPK Japan	E-Zeichnungen, STEP, dxf und DWG-Dateien hinzugefügt
28.04.2006	Motors	E-Zeichnungen, STEP, dxf und DWG-Dateien hinzugefügt
28.04.2006	SPK	E-Zeichnungen, STEP, dxf und DWG-Dateien hinzugefügt
18.04.2006	S1, SV	E-Zeichnungen, STEP, dxf und DWG-Dateien hinzugefügt
07.02.2006	MTR Japan	E-Zeichnungen, STEP, dxf und DWG-Dateien hinzugefügt
07.02.2006	UP, UPS UPD, UPSD	Aufdatieren
06.02.2006	CH, CHN	Aufdatieren
06.02.2006	Unilift CC	E-Zeichnungen, STEP, dxf und DWG-Dateien hinzugefügt
26.01.2006	DME, DMS	Aufdatieren
20.01.2006	CR: CR, CRE, CRI, CRIE, CRN, CRNE, CTR, CRTE	Aufdatieren



## 2. Was ist eine CAD-Zeichnung?

Der wichtigste Unterschied zwischen einer CAD-Zeichnung und anderen Computergrafiken ist die Weise, wie die CAD-Zeichnung gespeichert und verwendet wird. Nicht-CAD-Computerbilder sind Bitmap (Punktegrafik). Bitmap ist ein Raster aus Tausenden von Punkten. Bitmapbilder können von Computern verarbeitet werden, weil Computerbildschirme und Drucker bereits die Sprache der Bitmap "verstehen", d.h. eine Abbildung, die aus winzigen Punkten (Bits) besteht. Eine CAD-Zeichnung ist aber wie eine Bleistiftzeichnung und besteht aus vielen Linien.

Eine CAD-Zeichnung ist eine Vektorabbildung. Jede Linie der Vektorzeichnung ist eine mathematische Kurve. Wenn Sie mit der Maus eine Linie anfangen und beenden, wird diese Linie eine mathematische Formel mit einem Startpunkt, einem Endpunkt, einer Dicke, einer Farbe und einem Stil (gestrichelt, durchgehend, punktiert, usw.).



Abb.1 Beispiel: CAD-Zeichnung einer CR 10-3 Pumpe. Es gibt keine Maße auf der Zeichnung, weil sie im Maßstab 1:1 ist.

Alle Grundfos CAD-Zeichnungen sind im Maßstab 1:1 (feste Maße). Sie sind dafür vorgesehen, in Zeichnungen von größeren Anlagen einarbeitet zu werden. Es gibt deshalb keine Maße auf den CAD-Zeichnungen. Zeichnungen mit Maßen finden Sie in WebCAPS, indem Sie zuerst das Produkt und dann "Maßskizze" wählen.

🗿 96500981 - 50 Hz - Allgemein - Microsoft Internet Explorer provided by Grundfos		
Web <b>CAPS</b>		
Kennlinien Produktbild Maßskizze Schaltplan	Alle Daten Aussch	nreibungstext System Links
- 100	Beschreibung	Daten 🔺
	Produktbezeichnung:	CR 10-3
	Produktnummer:	96500981
	EAN Nummer:	5700396212975
	Technische Daten:	
	Drehzahl:	2853 rpm
	Nennförderstrom:	10 m³/h
	Nennförderhöhe:	23.1 m
	Anzahl Laufräder:	03
	Art der Wellenabdichtung:	HQQE
	Prüfkennzeichen:	CE
	Anzahl der Stufen:	03
200 296	Pumpenausführung:	Α
Anmerkung Vergrößern	Modell:	Α 💌
	Druck	len /PDF Schließen

Abb. 2 Maßskizzen in WebCAPS

# 3. Formate

Es gibt viele verschiedene Formate für CAD-Zeichnungen. Bei Grundfos haben wir folgende Formate für das freie Herunterladen gewählt:

- 2D dxf, Wireframe-Zeichnungen
- 2D DWG, wie oben, im DWG-Format gespeichert
- 3D DWG, Wireframe-Zeichnungen (ohne Oberflächen)
- 3D STEP, Solid-Zeichnungen (mit Oberflächen)
- 3D E-Zeichnung \*, eprt

★Sie benötigen einen E-Zeichnung-Viewer, um die Dateien betrachten zu können. Hier können Sie einen Viewer herunterladen: www.edrawingsviewer.com

Bitte beachten, dass Grundfos nicht für alle Produkte 3D-Zeichnungen anbietet.



# 4. Ansichten

Es gibt drei verschiedene Ansichten in einer zweidimensionalen CAD-Zeichnung:

- 1. View A, Vorderansicht
- 2. View B, Draufsicht
- 3. View C, Linksansicht





Eine 3D-Zeichnung hat keine benannten Ansichten.



# 5. Import von CAD-Zeichnungen in andere Softwaren

## 5.1 AutoCAD

Wir empfehlen die Verwendung von DWG-Zeichnungen in 2D oder 3D.

Dreidimensionale DWG-Zeichnungen werden aus einer STEP-Datei erstellt. Wenn Sie die DWG-Zeichnungen in AutoCAD importieren, steuern zwei Parameter die Präsentation der Zeichnung:

- 1. DISPSILH
- 2. FACETRES

Wir empfehlen den Wert 1 für DISPSILH. (Schreiben Sie einfach DISPSILH in der Kommandozeile und geben Sie dann den Wert 1 ein.) Der Parameter DISPSILH steuert das Aussehen der Zeichnung.

FACETRES steuert die "Grobheit" der Zeichnung. Ein hoher Wert ergibt eine schöne und glatte Zeichnung, die Datei wird aber recht groß.

Mit einer AutoCAD Version 2005 oder jünger können Sie auch dreidimensionale STEP-Dateien importieren.

### 5.2 ProEngineer

Um Grundfos Zeichnungen in ProEngineer zu verwenden, ändern Sie den Namen der heruntergeladenen Datei in einen Dateinamen mit max. 31 Charaktern (ohne Bindestriche, Punkte, Leerzeichen usw.). Sie müssen im Datei-Öffnen-Dialogfenster "Alle Dateien" wählen, um eine STEP-Zeichnung in ProEngineer zu importieren.





1. Nyheder	15
2. Hvad er en CAD-tegning?	16
3. Formater	17
4. Views	18
5. Import af CAD-tegninger til anden software	19
5.1 AutoCAD	19
5.2 ProEngineer	19

# 1. Nyheder

Dato	Produkt	Information
10.11.2006	S1, SE2, SE3, SV	S1, SV updated. SE2 omdøbt til S2, SE3 omdøbt til S3
31.07.2006	DME, DMS	Opdateret
23.06.2006	S1, SE2, SE3, SV	eDrawings, STEP, dxf og DWG-filer tilføjet
02.05.2006	Motors	eDrawings, STEP, dxf og DWG-filer tilføjet
28.04.2006	Motors	eDrawings, STEP, dxf og DWG-filer tilføjet
28.04.2006	SPK	eDrawings, STEP, dxf og DWG-filer tilføjet
18.04.2006	S1, SV	eDrawings, STEP, dxf og DWG-filer tilføjet
07.02.2006	MTR Japan	eDrawings, STEP, dxf og DWG-filer tilføjet
07.02.2006	UP, UPS UPD, UPSD	Opdateret
06.02.2006	CH, CHN	Opdateret
06.02.2006	Unilift CC	eDrawings, STEP, dxf og DWG-filer tilføjet
26.01.2006	DME, DMS	Opdateret
20.01.2006	CR: CR, CRE, CRI, CRIE, CRN, CRNE, CTR, CRTE	Opdateret



## 2. Hvad er en CAD-tegning?

Den vigtigste forskel på en CAD-tegning og anden computergrafik er hvordan CADtegningen gemmes og bruges. Computerbilleder som ikke er CAD, er bitmap. Bitmap er en raster af tusinder af prikker. Bitmap-billeder kan håndteres af computere fordi computerskærme og printere allerede "taler bitmap-sproget", dvs. et billede bestående af bittesmå bits. En CAD-tegning derimod er som en blyantstegning der består af en masse linjer.

En CAD-tegning er et vektorbillede. Hver linje i en vektortegning er en matematisk kurve. Når du ved at klikke med musen starter og afslutter en linje, bliver linjen en matematisk ligning med startpunkt, slutpunkt, tykkelse, farve og stil (stiplet, optrukken, punkteret osv.).



Fig. 1 Eksempel: CAD-tegning af en CR 10-3 pumpe. Der er ingen mål på tegningen da den er 1:1.

Alle Grundfos CAD-tegninger er 1:1 (faste mål). De er beregnet til at indgå i tegninger af større anlæg. Derfor er der ingen mål på CAD-tegninger. Hvis du har brug for en tegning med mål, find produktet i WebCAPS og søg efter "Målskitse".



Fig. 2 Målskitser i WebCAPS

## 3. Formater

Der er en masse formater til CAD-tegninger. Grundfos har valgt følgende formater til fri download.

- 2D dxf, Wireframe-tegninger
- 2D DWG, som ovenfor, men gemt i DWG-format
- 3D DWG, Wireframe-tegninger (uden overflader)
- 3D STEP, Solid-tegninger (med overflader)
- 3D E-tegning \*, eprt

\*En viewer er nødvendig for at se E-tegninger. Her kan der downloades en viewer: www.edrawingsviewer.com

Bemærk at Grundfos ikke tilbyder 3D-tegninger af alle produkter.

# 4. Views

Der er tre forskellige views i en todimensionel CAD-tegning:

- 1. View A, forfra
- 2. View B, fra oven
- 3. View C, fra venstre



Fig. 3 2D-views

Der er ingen betegnelser for views i en 3D-tegning.



# 5. Import af CAD-tegninger til anden software

### 5.1 AutoCAD

Vi anbefaler at bruge to- eller tredimensionelle DWG-tegninger.

Tredimensionelle DWG-tegninger er lavet af en STEP-fil. Når DWG-tegninger importeres til AutoCAD, styrer to parameter hvordan tegningen præsenteres:

- 1. DISPSILH
- 2. FACETRES

Vi anbefaler at sætte DISPSILH til 1. (Skriv DISPSILH i kommandolinjen og tast 1.) Parameteren DISPSILH styrer tegningens udseende.

FACETRES styrer hvor "kantet" tegningen er. En høj værdi giver en flot og blød tegning, men filen bliver ret stor.

Med AutoCAD ver. 2005 eller nyere kan tredimensionelle STEP-filer importeres.

#### 5.2 ProEngineer

Hvis Grundfos tegninger skal bruges i ProEngineer, skal du ændre navnet på den downloadede fil til et navn med maks. 31 karakterer (ingen bindestreger, punktummer, mellemrum osv.). For at importere en STEP-tegning til ProEngineer, vælg "All files" i dialogboksen "Open file".

